

2026 年 10 月 16 日

『【新レベル表対応版】QC 検定 1 級対応問題・解説集』正誤表

第 1 刷～第 4 刷

No.	頁	行 箇所	誤	正
1	8,32	該当箇所	工業標準化	産業標準化 ※名称が変更されたため修正
2	115	上 1 行目	$=\left(-2.7^{(-1)}\right)+\left(-2.7^{\left(-\frac{1}{2}\right)}\right)=-\frac{1}{2.7}+\frac{1}{\sqrt{2.7}}$	$=-2.7^{-1}+2.7^{-\frac{1}{2}}=-\frac{1}{2.7}+\frac{1}{\sqrt{2.7}}$
3	143	上から 7 行目	イ．計量値管理図	イ．計数値管理図
4	166	表 11.1	累積サンプルの大きさ	累計サンプルの大きさ
5	166	下らか 6 行目	2 回目の累積の	2 回目の累計の
6	175	上から 4、5 行目	2 回目の累積（サンプル数 100）	2 回目の累計（サンプル数 100）
7	270	上から 3 行目	$S_\beta=\frac{1}{r}\sum_i^k L_j{}^2=$	$S_\beta=\frac{1}{r}\left(\sum_j^n L_j\right)^2=\frac{1}{r}\left(L_1+L_2\right)^2=$
8	270	上から 6 行目	$S_{\beta\times N}=\frac{\sum_j^n L_j{}^2}{\frac{r}{r_0 n}}-S_\beta=$	$S_{\beta\times N}=\frac{\sum_j^n L_j{}^2}{\frac{r}{r_0 n}}-S_\beta=\frac{L_1^2+L_2^2}{\frac{r}{r_0 n}}-S_\beta=$

2026 年 10 月 16 日

9	327	上から 1 行目	 付図1 OC曲線(検査特性曲線) 付図 1　OC 曲線（検査特性曲線）	 付図 1　累積確率曲線（ソーンダイクー芳賀曲線）