

『品質管理検定試験 QC 検定3級受験対策 演習問題・解説集 第3版』(第1刷、第2刷)

正誤表

頁	行 箇所	誤	正
208	10-13 解答と 解説 Q2(3)	×, (理由) ウ 2点だけが大きく離れている. 異 質なデータが混在する可能性が 大きいので, 製品の作り方やデ ータ測定のしかたを確認する必 要がある.	×, (理由) キ 他と離れた異常と思われる点 があるので, データの素性を確認 したほうがよい.
208	14-16 解答と 解説 Q2(4)	×, (理由) オ ……両者は無関係と判断され, 相関を求める意味がない.	○, (理由) オ ……しかし, 念のため, 相関係 数を求めてもよい.