

『【新レベル表対応版】QC検定3級対応問題・解説集』正誤表
第1刷～第5刷

No.	頁	行 箇所	誤	正
1	3	下 5行目	「品質は工程で作り込め」とは、 「自工程のできばえをもっとも 重要視することが大切である」 ことを教える格言である。	「品質は工程で作り込め」とは、 「良い製品を作るには、自工程の 都合やできばえを最優先に考え ることが大切である」ことを教える 格言である。
2	8	解説6	解説6を差し替え	品質管理では、工程について、 “品質は工程で作り込め”の格言 がある。製品は、いきなり製品の 形になるのではなく、いくつもの 加工段階を経て製品になる。これ らの段階を“工程”（プロセス） と呼ぶ。良い製品を作るため には、製造だけでなく、製品やサー ビスの企画、設計、製造、検査、 原材料や必要な設備の確保など、 各工程（プロセス）をしっかり管 理する必要がある。自工程に直接 つながっている前後関係にある 工程を、前工程、および後工程と いい、自工程の仕事の良し悪し は、後工程の満足度、あるいは迷 惑度ではかることができる。し たがって、自工程の都合やできば えだけを優先してはならない。 製品のできばえ、つまり良い品

				質の製品を安定的に供給するためには、それぞれの工程で、後工程のことを考えながら仕事のプロセスを管理し、しっかりした品質保証を行うことが必要である。このような考え方を“品質は工程で作り込め”という。
3	30	下4行目	改善活動において、「理想とする状態と現状の間に差（ギャップ）があること」を「問題」という。	改善活動において、「本来あるべき状態と現状の間に差（ギャップ）があること」を「問題」という。
3	31	上1行目	(5) ○	(5) ×
4	49	下2行目	(8) ○	(8) ×
5	第5章	該当箇所	工業標準、工業標準化、工業標準化法	産業標準、産業標準化、産業標準化法 ※名称が変更されたため修正
6	72	上6行目	製品	鋳工業品など
7	89	上10行目	不適合品数が4個あった。	不適合品が4個あった。
8	91	上4行目	問題文の、「ただし、各選択肢を複数回用いることはない。」	削除
1	96	表6.3 5行目	5.12	5.62
2	97	設問番号	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>
9	137	上13行目	問4	<input type="text" value="(4)"/> の回答欄を挿入する。