

正誤表

『事例に学ぶ QC ストーリーの“本当の使い方”』第 1 刷 p.58、p.59

第 1 刷誤植箇所	誤	正
p.58 図 4.5 下左から 1 列目	上蓋合わせ部かきキズ	上蓋合わせ部ひっかけキズ
p.59 図 4.6 下左から 1 列目	上蓋合わせ部ひっかけキズ	側部ボルト締付けキズ
p.59 図 4.6 下左から 2 列目	側部ボルト締付けキズ	上蓋合わせ部ひっかけキズ